



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 29434916
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



EN ISO/IEC 17025
T-261

24.08.2026

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 6768-18.08-26

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība

Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

2. Informācija par paraugiem:

Objekts: Ropažu novada pašvaldība

Paraugu ņēma: SIA "Vides Audits"

Paraugu ņemšanas datums: 18.08.2026, plkst. 10:25-15:25

Parauga ņemšanas plāns: Paraugu ņemšana tika veikta atbilstoši MK noteikumiem Nr. 692 (7. pielikums)

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Ņemšanas vieta, plāns	Parauga veids	Trauka veids	Daudzums
1	Langstiņu ezers, Garkalnes pagasts (14:50)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
2	Peldezers, Garkalnes pagasts (13:20)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
3	Asaru ezers, Garkalnes pagasts (13:30)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
4	Lielā Jugla, Upesciemā, (aiz stadiona), Garkalnes pagasts (14:40)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
5	Ulbrokas ezers, Stopiņu pagasts (10:25)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
6	Sauriešu karjers (Cīruļu iela), Stopiņu pagasts (10:50)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
7	Mazā Jugla, Upeslejas, Stopiņu pagasts (11:05)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
8	Mazā Jugla, Līčos pie P4 tilta, Stopiņu pagasts (11:25)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
9	Tumšupe, Podkājas, Ropažu pagasts (13:00)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
10	Lielā Jugla Zaķumuiža, Ropažu pagasts (12:00)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
11	Lielā Jugla, Ropaži, Ropažu novads (12:40)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
12	Silezers, Ropaži, Ropažu pagasts (11:45)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
13	Vangažu ezers, Vangažu pilsēta (14:05)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
14	"Silezeri" Vangažu pilsēta (13:50)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
15	Baltezers pie sanatorijas Baltvilla, Garkalnes pagasts (14:20)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
16	Izteka no Baltezera Juglas kanālā, Neļķu iela, Garkalnes pagasts (15:25)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L
17	Baltezers, Bukulti, Saulstaru iela 2a, Garkalnes pagasts (15:10)	peldūdens	sterils platmasas maisiņš	0.4L

Naftas produktu raksturīgas smakas un peldošas plēves nav konstatētas. Virsmas aktīvo vielu

putas nav konstatētas. Paraugiem 6768/13 un 6768/16 konstatētas zaļalģes. Pārējiem paraugiem neraksturīgu peldošo piemaisījumu nav.

Paraugu pieņemšanas datums: 18.08.2026, plkst. 16:05

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 18.08.2026/24.08.2026

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Robežlielums	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Langstiņu ezers, Garkalnes pagasts (14:50)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	16	8	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ⁿⁿ
Escherichia coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ⁿⁿ
2. paraugs - Peldezers, Garkalnes pagasts (13:20)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	2	1	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ⁿⁿ
Escherichia coli	KVV/100mL	50	21	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ⁿⁿ
3. paraugs - Asaru ezers, Garkalnes pagasts (13:30)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	Nav konstatēti	-	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ⁿⁿ
Escherichia coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ⁿⁿ
4. paraugs - Lielā Jugla, Upesciemā, (aiz stadiona), Garkalnes pagasts (14:40)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	58	28	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ⁿⁿ
Escherichia coli	KVV/100mL	86	35	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ⁿⁿ
5. paraugs - Ulbrokas ezers, Stopiņu pagasts (10:25)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	4	2	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ⁿⁿ
Escherichia coli	KVV/100mL	54	22	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ⁿⁿ
6. paraugs - Sauriešu karjers (Cīruļu iela), Stopiņu pagasts (10:50)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	10	5	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ⁿⁿ
Escherichia coli	KVV/100mL	6	2	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ⁿⁿ
7. paraugs - Mazā Jugla, Upeslejas, Stopiņu pagasts (11:05)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	104	51	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ⁿⁿ
Escherichia coli	KVV/100mL	218	89	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ⁿⁿ
8. paraugs - Mazā Jugla, Līčos pie P4 tilta, Stopiņu pagasts (11:25)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	104	51	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ⁿⁿ
Escherichia coli	KVV/100mL	386	158	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ⁿⁿ
9. paraugs - Tumšupe, Podkājas, Ropažu pagasts (13:00)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	44	22	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ⁿⁿ
Escherichia coli	KVV/100mL	108	44	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ⁿⁿ

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Robežlielums	Testēšanas metodes Nr.
10. paraugs - Lielā Jugla Zaķumuiža, Ropažu pagasts (12:00)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	44	22	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ^{ss}
Escherichia coli	KVV/100mL	42	17	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ^{ss}
11. paraugs - Lielā Jugla, Ropaži, Ropažu novads (12:40)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	18	9	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ^{ss}
Escherichia coli	KVV/100mL	14	6	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ^{ss}
12. paraugs - Silezers, Ropaži, Ropažu pagasts (11:45)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	14	7	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ^{ss}
Escherichia coli	KVV/100mL	4	2	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ^{ss}
13. paraugs - Vangažu ezers, Vangažu pilsēta (14:05)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	26	13	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ^{ss}
Escherichia coli	KVV/100mL	48	20	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ^{ss}
14. paraugs - "Silezeri" Vangažu pilsēta (13:50)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	8	4	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ^{ss}
Escherichia coli	KVV/100mL	10	4	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ^{ss}
15. paraugs - Baltezers pie sanatorijas Baltvilla, Garkalnes pagasts (14:20)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	22	11	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ^{ss}
Escherichia coli	KVV/100mL	58	24	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ^{ss}
16. paraugs - Izteka no Baltezera Juglas kanālā, Nelķu iela, Garkalnes pagasts (15:25)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	84	41	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ^{ss}
Escherichia coli	KVV/100mL	68	28	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ^{ss}
17. paraugs - Baltezers, Bukulti, Saulstaru iela 2a, Garkalnes pagasts (15:10)					
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	24	12	300	LVS EN ISO 7899-2:2006 ^{ss}
Escherichia coli	KVV/100mL	8	3	1000	LVS EN ISO 9308-1:2014 ^{ss}

Testēšanas rezultāti atbilst peldvietu ūdens kvalitātes rādītāju normatīviem atbilstoši MK noteikumiem Nr. 692 (8. pielikums).

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.

Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<".

Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

^{ss}Saskaņā ar 2017. gada 1. decembra MK noteikumiem Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" 8. pielikumu.

Ķīmiķis-analītiķis: Laura Buļa

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
Testēšanas pārskats Nr. 6768-18.08-26

I-KD-5-20-3-15-03-2007