



SENWALDS
SERTIFICĒTA VĒRTĒŠANA



**TRANSPORTLĪDZEKĻA MAZDA 5
VRN: HE2186 VIN: JMZCR19F280206236
NOVĒRTĒJUMS**



ŠĒNVALDS | Vērtēšana & tehniskais audits
Tālrunis: 29616303
E-pasts: birojs@senwalds.com
www.senwalds.com

SIA "Šēnvaldi"
Reģistrācijas Nr: 40203193326
Juriskā adrese: "Laudaviņas", Laveri,
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Banka: A/S "SEB"
SWIFT: UNLALV2X
Konts: LV89UNLA0055001039889



TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS NR. TL/2022-435

Apsekošanas datums: 29.09.2022.

Dokumenta datums skatāms laika zīmogā

Apsekošanas vieta: Ulbroka

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība

Izpildītājs: SIA "Šēnvaldi"

Reģ. Nr.: 40203193326

Adrese: "Ļaudaviņas", Laveri, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Vērtēšanas mērķis: Transportlīdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības noteikšana, iespējamai atsavināšanai.

Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtības analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi, vērtētāja kompetenci un darba pieredzi, kā arī reālo tirgus situāciju Eiropas Savienībā. Apsekošanas brīdī tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un varētu tikt atklāti ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm. Transportlīdzekļa tirgus vērtība aprēķināta uz tā apsekošanas dienu un ir spēkā līdz noteiktajam vērtējuma derīguma termiņa beigām.

VĒRTĒJAMĀIS OBJEKTS

Pamatdati:

Modelis, marka:	MAZDA 5
Īpašnieks:	Ropažu novada pašvaldība
Valsts reģ.Nr.	HE2186
Izlaiduma gads:	2008
Degvielas veids, tilpums:	Benzīns, 1999 cm ³
Šasijas Nr.:	JMZCR19F280206236
Nobraukums:	180 907 km (pēc CSDD TA)
Nākošā TA:	22.11.2022
Krāsa:	Gaiši pelēka
Reģ.apliecības Nr.:	AF3788758

Aprīkojums un komplektācija:

☒	El. paceļami logi	☐	Pilnpiedziņa
☒	El. regulējami sēdekļi	☐	TV
☒	Apsildāmi spoguļi	☐	Koka apdare
☒	El. regulējami spoguļi	☐	Ādas apdare
☐	Apsildāmi sēdekļi	☐	Info sistēma
☐	Sporta sēdekļi	☐	Hands-free
☒	Klimatkontrolle	☒	Jumta slīdes
☐	Kruīzkontrolle	☐	Piekabes āķis
☐	Kondicionieris	☒	Tonēti stikli
☐	Xenon gaismas	☐	Autonom. apsilde
☐	A M ātrumkārbā	☒	ABS
☒	Stereo iekārta	☒	AirBag
☒	CD	☐	Lūka
☒	Signalizācija	☐	El. lūka
☒	Imobilizērs	☒	Vieglmetāla diski
☐	Marķējums	☐	Ādas salons
☒	Centrālā atslēga	☐	Miglas lukturi
☒	Stūres pastiprinātājs	☐	Pusādas salons
☐	Multi stūre	☐	Parktronic
☐	ETS	☐	Navigācija
☐	Ir Nav	☐	Ir Nav
☐	Atslēgas	☐	Pults

SLĒDZIENS

Transportlīdzeklis (turpmāk tekstā – t/l) ir neapmierinošā tehniskā un vizuālā stāvoklī. T/l pēc CSNg. T/l atjaunošana ir tehniski un ekonomiski nepamatota, atjaunošanas izmaksas pārsniedz t/l atlikušo vērtību un iespējamo vērtību pirms negadījuma. T/l utilizējams metāllūžņos vai izmantojams rezerves daļās. T/l ir iespējami slēpti defekti, kurus ir iespējams konstatēt tikai pēc pilnas a/m diagnostikas. Ņemot vērā transportlīdzekļa vizuālo apskati, minētos defektus, kā arī iespējamās remonta izmaksas un reālo tehnisko stāvokli, vērtētāja pieredzi un zināšanas, aprēķinu rezultātā mūsu viedoklis ir sekojošs:

Aprēķinātā tirgus vērtība: **250.00 EUR** (Divi simti piecdesmit eiro, 00 centi), t.sk. PVN 21%

Aprēķinātā piespiedu pārdošanas (izsoles sākumcenas) vērtība: **175.00 EUR** (Viens simts septiņdesmit pieci eiro, 00 centi), t.sk. PVN 21%

Vērtējums derīgs 180 dienas no aprēķinu datuma. Novērtēšanas akts izsniegts pasūtītājam 1 eksemplārā elektroniski PDF un EDOC dokumenta formātos, otrs eksemplārs tiek uzglabāts SIA "Šēnvaldi" arhīvā. Vērtējums ir sagatavots uz 9 lapām un pielikumiem. Novērtēšanas akts nav paredzēts nodošanai personām, kuras nav saistītas ar novērtējamo īpašumu un/vai bez vērtētāja rakstiskas piekrišanas.

Patiesā cieņā,

SIA "Šēnvaldi"

Prokūrists

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts (ETEA sertifikāts Nr. TL3/A)

R. Pastars

Šis vērtējums ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

VIZUĀLĀS APSEKOŠANAS FOTOATTĒLI



Attēls Nr. 1



Attēls Nr. 2



Attēls Nr. 3



Attēls Nr. 4



Attēls Nr. 5



Attēls Nr. 6



Attēls Nr. 7



Attēls Nr. 8



Attēls Nr. 9




Attēls Nr. 10




Attēls Nr. 11



Attēls Nr. 12



Attēls Nr. 13



Attēls Nr. 14



Attēls Nr. 15



Attēls Nr. 16